



دفتر الشروط الفنية لطلبه صيانة الآلية مكرو غولدن دراغون رقمها / 491692 /

- نوع الآلية وطرازها / غولدن دراغون / رقم الآلية / 491692 / أساسي / رقم المحرك / ISF3.8S3141*89283018 /
- رقم الشاسيه / LL3BCADE4GA704226 / . سنة الصنع / 2014 /

أولاً _ المواصفات و الكميات المطلوبة : يلتزم المتعهد بتوريد المواد التالية و تركيبها على الآلية وفق المواصفات الفنية والكميات المذكورة أدناه :

م	المواد المطلوبة	الوحدة	العدد	جديد / مستعمل
1.	تابلو أمامي كامل مع كافة الأزرار و فتحات المكيف (بدون تابلو ساعات)	عدد	1	مستعمل
2.	تابلو ساعات	عدد	1	جديد
3.	فلتر هواء	عدد	1	جديد
4.	قاعدة فلتر هواء	عدد	1	جديد
5.	ضاغط مكيف	عدد	1	جديد
6.	قاعدة ضاغط مكيف	عدد	1	جديد
7.	ضوء أمامي يميني	عدد	1	جديد
8.	غماز أمامي يميني	عدد	1	جديد
9.	مرآة جانبية يمينية	عدد	1	جديد
10.	مروحة محرك	عدد	1	جديد
11.	بللور أمامي	عدد	1	جديد
12.	بللور جانبي (ثابت)	عدد	1	جديد
13.	بللور جانبي متحرك	عدد	1	جديد
14.	بللور باب الركاب	عدد	1	جديد
15.	طبون أمامي	عدد	1	جديد
16.	قشط محرك	طقم	1	جديد
17.	بطارية جافة قياس (100) أمبير	عدد	2	جديد

29/1

29/1

29/1

ثانياً- الأعمال المطلوبة : يلتزم المتعهد بالقيام بالأعمال التالية

1.	تصويج الآلية من الأمام و من الجهة اليمينية (الجنب اليميني بالكامل) و فك باب السائق و تصويجه و تجليسه و تصويج الجنب اليساري الأمامي في أماكن الطعج و تجليسه بشكل جيد و لحام الأماكن المشروخة مع فك الباب المتحرك (باب الركاب) و تبديل المفصلات و تصويجه بشكل جيد و فك غطاء المحرك و تبديل المفصلات و تصويجه
2.	معجنة الكيين بالكامل في أماكن التي تم تصويجها و في أماكن التي تم تجليسه و دهان الآلية بطبقتين أساس و طبقة دهان من نفس لون الآلية .
3.	إصلاح المقاعد المتكسرة عدد (2) (القواعد و الكرسي) و حشو اسفنج و تبديل الرواير و تلبس وجه جلد مع إصلاح السقف المتكسر بالكامل و تنجيد الأرضية في الزاوية الامامية اليمينية
4.	فك كافة القطع من أمام الآلية و تعرية الآلية بالكامل و تبديل القطع المعطوبة و إعادة التطبيق بعد التصويج
5.	فك طقم شريط الكهرباء المتقطع عن القطع المتصلة به و سحبه من الامام و تبديل الأسلاك المتقطعة و إعادة توصيل الأسلاك مع التابلو و مع القطع الباقية.
6.	معايرة ميزانية الآلية و تجليس الشاسيه (إصلاح الفتلان في الشاسيه)
7.	فحص المحرك وإجراء الصيانة اللازمة له .

ثالثاً: شروط خاصة :

- 1- المواد المطلوبة جديدة غير مجددة (ماعداد البند الأول - تابلو أمامي كامل مع كافة الأزرار و فتحات المكيف (بدون تابلو ساعات) .
 - 2- يتم استلام القطع المورد على أرض مستودعات مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى و يتم الكشف عليها و التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة و من ثم تسليمها للمتعهد ليتم تركيبها على الآلية .
 - 3- كافة المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة في البند (ثانياً) يقع على عاتق المتعهد باستثناء البند /7/ (فحص المحرك وإجراء الصيانة اللازمة) حيث يقع على عاتق الإدارة تقديم القطع اللازمة للصيانة (التي يحتاجها المحرك بعد إجراء الفحص من قبل المتعهد بحضور لجنة الإشراف على التنفيذ و التثبيت من الحالة الفنية للقطع المراد استبدالها) إضافة إلى الوقود / مازوت كمية 20 / و زيت المحرك / نوع 40*15 كمية /9 كيلوغرام / و الماء المقطر اللازم للتبريد / كمية 30 لتر / و مانع التجمد / كمية 4 لتر . / و مادة الشحم / كمية 5 كيلوغرام / و مصفاة زيت و مصفاة مازوت عادية و مصفاة مازوت ترسيب .
- رابعاً - مدة التنفيذ : تسعون يوماً اعتباراً من أمر المباشرة أو تسليم الآلية أيهما أبعد .
- خامساً - مكان التسليم : ارض مستودعات مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى - شرقي بلدة الفرقلس .
- سادساً - التنفيذ و الإشراف : يتم تنفيذ الأعمال في ورش المتعهد و تحت إشراف لجنة الإشراف و يقع على عاتق الإدارة نقل الآلية من و

إلى ورشه.

سابعاً- الاستلام :

1- يتم استلام الآلية في مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض و ذلك بعد أن تتأكد اللجنة من جاهزية الآلية بشكل كامل و تجربتها في مناطق عمل المديرية و اختبارها لمسافة /1000 كم / .

ثامناً - مدة الضمان : ستة أشهر تقويمية أو خمسة آلاف كيلومتر أيهما أقرب اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت .

تاسعاً - : قابلية الطليبة للتجزئة : الطليبة غير قابلة للتجزئة .

عاشراً - طريقة الدفع : يتم دفع مستحقات المتعهد بعد صدور محضر الاستلام المؤقت والمعتمد أصولاً.


رئيس اللجنة

م. أوس عثمان



عضو لجنة

حسن إدريس



عضو لجنة

بسام هنا



مدير غاز جنوب المنطقة الوسطى

المهندس فادي الابراهيم



يعتمد

المدير العام

المهندس امين الداغري

